

**Drucksache-Nr.: B-XVII/190/2015**

**Reparatur der Heizungsanlage in der Gemeindewohnung "Schulstraße 21" in Börßum OT Achim.**

**Beratungsfolge:**

<b>Gremium</b>	<b>am</b>	<b>TOP</b>	<b>Status</b>
Verwaltungsausschuss der Gemeinde Börßum	12.10.2015		nicht öffentlich
Gemeinderat Börßum	12.10.2015		öffentlich

**Finanzielle Auswirkungen:**

Produktsachkonto:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	11170.421100	
Mittel stehen zur Verfügung:	ja	
Gesamtausgaben:	4.571,84 €	
Jährliche Folgekosten:		
Jährliche Abschreibungen:		

**Sachverhalt:**

Bei Wartungsarbeiten an der o.g. Heizungsanlage wurde festgestellt, dass die Strömungssicherung stark verrostet und die Zündüberwachungselektroden stark abgenutzt sind. Diese müssen erneuert werden.

Die Fachfirma hat daraufhin ein Angebot für einen neuen Wärmeerzeuger abgegeben, da die Ersatzteile, aufgrund der alten Heizungsanlage, für das bisherige Modell nicht mehr lieferbar sind.

Hierbei handelt es sich um eine Unterhaltungsmaßnahme, da ein Teil der Heizungsanlage ausgetauscht werden muss. Mit der Fa. Romaker, Ohrum, besteht für dieses Objekt ein Wartungsvertrag.

Mittel stehen für eine Reparatur zur Verfügung.

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Gemeinde Börßum wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:

- **Der Auftrag für die Erneuerung eines Gas-Wandkessels in der Gemeindewohnung „Schulstraße 21“, Börßum OT Achim, wird der Fa. Romaker GmbH, Harzstraße 9, 38312 Ohrum, zum Angebotspreis in Höhe von € 4.571,84 (inkl. Mwst.) erteilt.**

M. Lohmann

Anlagen: Keine