


DR.-ING. VOLKER LIND
BERATENDER INGENIEUR
VBI · BDB

TRAGWERKSPLANUNG

PRÜFINGENIEUR
FÜR BAUSTATIK



Dr.-Ing. Volker Lind · Friedenstr. 55 · 38820 Halberstadt

Friedenstr. 55
38820 Halberstadt
Tel.: (03941) 692811
Fax: (03941) 692828
E-Mail: mail@ib-dr-lind.de

Betr.: Bahnhofsgebäude Börßum

Am 18. September 2014 hat am Bahnhofsgebäude in Börßum ein Ortstermin stattgefunden, an dem Herr Biehl, Samtgemeinde Oderwald, Herr Urbisch, Architekt, Herr Becker, Vermesser HPM und Herr Dr. Lind teilnahmen.

Anlass der Begehung waren Bedenken zur Standsicherheit der nicht verankerten Vorsatzschale aus Sandstein.

Empfehlungen:

1. Die Vorsatzschale des eingeschossigen Baus sollte nach deren Verfassung ca. 0,50 m unterhalb des Wandkopfes konstruktiv an das Hintermauerwerk angeschlossen werden, z. B. Edelstahlanker $d = 8 \text{ mm}$, $e = 1,00 \text{ m}$.
2. Lose Steine in der Vorsatzschale sollten neu versetzt werden.
3. Die Dachfläche des eingeschossigen Vorbaus sollte konstruktiv als Scheibe ausgebildet werden.
4. Die Fassaden sollten vermessungstechnisch auf Veränderung von Schiefstellung untersucht werden.

Halberstadt, den 22. September 2014

Dr. Volker Lind

