

Drucksache-Nr.: B-XVII/189/2015

Heizungsanlage im Gemeindehaus "Schlesierweg 18" in Börßum.

Beratungsfolge:

Gremium	am	TOP	Status
Verwaltungsausschuss der Gemeinde Börßum	12.10.2015		nicht öffentlich
Gemeinderat Börßum	12.10.2015		öffentlich

Finanzielle Auswirkungen:

Produktsachkonto:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	11170.421100	
Mittel stehen zur Verfügung:	ja (für eine Reparatur)	
Gesamtausgaben:		
Jährliche Folgekosten:		
Jährliche Abschreibungen:		

Sachverhalt:

Die Heizungsfirma HLF, Goslar, welche für die Wartungsarbeiten für das o. g. Objekt zuständig ist, hat bei ihren Arbeiten festgestellt, dass das vorhandene Abgassystem an der Heizungsanlage defekt ist. Die Reparaturkosten belaufen sich auf € 1.792,20 (inkl. MwSt.).

Das Abgassystem ist aus Aluminium. Die Fachfirma hat der Verwaltung geraten eine gesamte Erneuerung des Abgassystems vorzunehmen, da das vorhandene Heizgerät aus dem Jahr 1997 stammt (Baujahr) und die Gefahr besteht, dass aufgrund höherer Abgastemperaturen das Kunststoffrohr vorzeitig altert.

Ein Angebot für die Erneuerung liegt der Verwaltung ebenfalls vor und liegt bei € 8.877,07. Finanzielle Mittel hierfür liegen im Haushalt nicht vor.

Des Weiteren muss vor einer Erneuerung eine beschränkte Ausschreibung durchgeführt werden, da es sich um eine komplette Erneuerung einer Heizungsanlage handelt und keine Unterhaltungsmaßnahme ist.

Beschlussvorschlag:

- **Der Rat der Gemeinde Börßum wird um Entscheidung gebeten, ob eine Reparatur zum Angebotsendpreis in Höhe von € 1.792,20 [inkl. MwSt.] durch die Fa. HLF GmbH, Magdeburger Kamp 1, 38644 Goslar, oder eine beschränkte Ausschreibung für eine Erneuerung der Heizungsanlage durchgeführt werden soll.**

M. Lohmann

Anlagen: Keine