

Frank Klein
Schlesierweg 4
38312 Börßum

☎ 05334 7004
☎ 0170 6311841
afddklein@aol.com

Börßum, den 28.03.2012

F. Klein, Schlesierweg 4, 38312 Börßum

Samtgemeinde Oderwald
Tiefbauamt
Dahlgrundweg 5
38312 Börßum



Sehr geehrte Damen und Herren

Anbei sende ich Ihnen zwei Fotos, die den Zustand der Straße um den Schlesierplatz (Bereich Hausnummer 2 bis 6) zeigt.

Durch die Befahrung großer LKW, insbesondere der Müllfahrzeuge, wird die Asphaltdecke stark beansprucht und die Ecken der Grünfläche überfahren.

An der nördlichen Ecke zum Grünstreifen ist die Asphaltdecke komplett bis auf den Unterbau zerstört. Das Loch wird immer größer.

Da dieser Bereich auch von Fußgängern benutzt wird, (es gibt keinen Gehweg in diesem Bereich) hat es schon einen schweren Sturz gegeben. Die Straße ist hier hängig, schlecht beleuchtet, sodass mit diesem Loch nicht gerechnet wird.

Ich möchte Sie hiermit bitten, für das kommende Haushaltsjahr die Kosten für die Reparatur des Loches einzuplanen. Eine komplette Sanierung der Straße ist M.E. nicht notwendig. Vielmehr sollte eine Regelung für die Müllabfuhr gefunden werden. Dazu würde es helfen, dass der südliche Gehweg nicht zugeparkt wird. (Auf den Bildern nicht zu sehen)

Über eine kurze Nachricht würde ich mich freuen.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Klein

